

# Trabalhos realizados em 2013 e manutenções ainda pendentes



Serviço Social Nova Jerusalém

## Realizações 2013 até o momento:

- Reforma dos banheiros do ABC;
- Reforma dos banheiros dos professores;
- Reforma refeitório;
- Troca de pisos das salas e escadas;
- Reforma do parquinho;
- Reforma da brinquedoteca;
- Pintura geral.

# Banheiros do ABC - **ANTES**



Quebrado



Quebrado



Quebrado

Pia do banheiro do ABC descolando da parede.



Várias privadas quebradas:  
- 04 nos banheiros superiores  
- 02 nos banheiros do ABC

Pisos e azulejos dos dois banheiros do ABC muito antigo e danificados.



Quebrado

05 "puxadores de descarga" quebrados

# Banheiros do ABC - HOJE



Pisos, Azulejos e espelhos novos.

Válvulas novas, bancas novas e conserto de todas as privadas.

# Banheiros Professores - **ANTES**



Válvula quebrada, vazamento de água, espelhos quebrados, piso e azulejos antigos.

# Banheiros Professores – HOJE

Banheiro Feminino



Banheiro Masculino



- Pisos novos
- Azulejos novos
- Válvulas novas
- Espelhos novos
- Vazamento consertado

# Refeitório - ANTES



Mesas e bancos antigos

Piso totalmente encardido e muito velho!


# Refeitório - HOJE

Mesas e bancos novos



Piso novo!

# Rodapés e pisos - **ANTES**



# Rodapés e Pisos - HOJE



Escada



Pisos de 6 salas trocados

# Reforma do Parquinho - **ANTES**



Reforma total.

# Início da reforma






# Reforma parcial



















# Brinquedoteca - **ANTES**



Prateleiras em mau estado.



Brinquedos antigos. Desejo de aquisição de brinquedos educativos.




Brinquedos acumulados em locais inadequados. Necessidade de caixas organizadoras.

Desejo de fazer um cantinho da biblioteca!!

# Muros - ANTES



# Muros - HOJE



# Paredes das salas - **ANTES**



# Paredes das salas - HOJE



Necessidade de parceiros para as manutenções abaixo:

- Pintura da fachada
- Reforma quadra superior

# Pintura da Fachada - PENDENTE




# Reforma Quadra Superior – PENDENTE

Grande infiltração de água da chuva nas salas inferiores!!!!



Paredes mofadas



Gotas de água caindo.



***“COM EFEITO GRANDES COISAS FEZ O SENHOR, POR ISSO  
ESTAMOS ALEGRES” SL 126:3***